

Engpass wird beseitigt



Mitarbeiter der Garten- und Landschaftsbaufirma Remuß verändern gerade die Einmündung des Radweges auf den Nordwall kurz vor dem Kreisverkehr. An dieser Stelle wurde es eng, wenn sich Autos begegneten und Radfahrer auf die Fahrbahn einschwenkten. Oft stießen die Räder der Pkw gegen die hohen Kantsteine. Die Einmündung wird schmaler und mit abgeflachten Bordsteinen entschärft. RN-FOTO WOLTER